

## NOTA TÉCNICA

Relativo à nossa Habilitação no RDC 005/2022.

O Analista não considerou nosso acervo técnico de Piso Granilite, unicamente porque a descrição em nossos atestados está como PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.

Ora, sabemos que esta era descrição do SINAPI para piso granilite (SINAPI 72136), conforme composição abaixo:

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO									
TIPO	PISO - PISOS								
UNIDADE	m²								
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 109,77								
BDI	R\$ 0,00								
PREÇO UNITÁRIO COM BDI	R\$ 109,77								
MÃO DE OBRA	Não								
BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL		
C	SINAPI 95276	POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIÁRIO AF-09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,16	1,5	4,74		
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,79	3,0	54,57		
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,83	0,6	14,89		
I	SINAPI 00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	Material	KG	1,25	8,0	10,00		
I	SINAPI 00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	3,08	14,0	14,94		
I	SINAPI 00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,95	2,0	3,90		
I	SINAPI 00007353	RESINA ACRÍLICA PREMIUM BASE ÁGUA - COR BRANCA	Material	L	32,30	0,21176	6,83		

Esta Composição está presente nas seguintes composições

É sabido de todos que o Piso industrial de alta resistência apresentado pelo sinapi e no acervo técnico de várias empresas é sim de granilite. Nem se trata de serviço similar e sim de serviço exatamente igual ao requerido no edital.

Seria excesso de formalismo e desconsideração da proposta mais vantajosa, nos desclassificar. Ato que acabaria por atrasar todo o processo licitatório.

Uma simples diligência (ato previsto na lei geral de licitações) poderia sanar esta ocorrência. Abaixo, foto dos serviços executados conforme Certidão de Acervo Técnico apresentada:

